

DOĞRAMA İŞLERİ (PVC, AHŞAP VE ALİMİNYUM) USTASI İÇİN TALİMATLAR	Doküman No:	İSG – T 41
	Revizyon No:	00
	Yürürlük Tarihi:	01.09.2012
	Revizyon Tarihi:	-
	Sayfa Sayısı:	1

1. İşyerine iyi uyumuş ve dinlenmiş olarak, zinde bir şekilde gelin.
2. Uyuşukluğa neden olan bir ilaç kullanmaya başlamış iseniz, durumu amirlerinize bildirin.
3. Çalışırken yüzük, zincir, kolye vs. gibi takıları kullanmayın.
4. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseleri giymeyin, boyun bağı takmayın.
5. Şantiye sahası içerisinde baretinizi çene bağını iptal etmeden, başınıza sıkıca oturacak şekilde ayarladıktan sonra takın. Üç metreden yukarıdaki çalışmalarda emniyet kemeri kullanın.
6. Gövde koruma topraklaması olmayan el aletlerini ve tezgahları kesinlikle kullanmayın.
7. İş bitiminde çalışma ortamını temiz bırakın ve yangına neden olabilecek ısı kaynaklarını izole edin.
8. Yapacağınız işe en uygun malzemeyi seçin. Arızalı ve eksik donanımlı takım kullanmayın.
9. Aşırı sıcak olan aletlerin soğumasını bekleyip, daha sonra çalışmaya başlayın.
10. El aletlerinin kablolarını dağınık bırakmayıp sararak toplayın, seyyar uzatma kablolarını yukarıdan taşıyın, su birikintilerine bırakmayın. El aletlerinin kablolarının açık yerlerini izole edin.
11. Kesme veya tıraşlama yaparken makine koruyucuları ile kişisel koruyucu malzemelerinizi eksiksiz olarak kullanın.
12. Koruyucu siperlik ve toz maskesi olmadan kesinlikle çalışmayın.
13. Zımpara ve spiral taşlarında çatlak olup olmadığını gözle ve elle sürekli olarak kontrol edin.
14. Zımpara taşı muhafazalarını ve siperliğini çıkarmayın, mesnet aralığını 5 mm. den açık yapmayın. Seyyar spiral taşlama el aletlerinin korkuluklarını çıkarmayın, 180 dereceden daha açık korkulukları kullanmayın, bir süre kullanılmayacak olan el aletlerini prizden çekin. Elinizden kaçırdığınız spiral, taşlama ve benzeri el aletlerini durmadıkça yakalamaya çalışmayın, gerekirse açma kapama düğmesinden değil fişini çekerek durdurun.
15. Taşlama işinde mutlaka koruyucu gözlük kullanın.
16. Çalışma ortamında yeterli aydınlatmayı sağlayın.
17. Kaza neticesinde ellere zarar verebileceğinden, özellikle montaj çalışmalarında olmak üzere araç ve gereç kullanırken batıcı, kesici ve delici yaralanmalara karşı montajcı eldiveni kullanın. Titreşimli aletlerin kullanılmasında ise titreşim emici eldiven takın.
18. Çalıştığınız yerde asılı bulunan iş güvenliğiyle ilgili ikaz levhalarına mutlaka riayet edin.
19. Batıcı ve kesici takımları çalışırken cebinizde taşımayın.
20. Kullanacağınız seyyar merdivenlerin kaymaz, sağlam, temiz olmasına dikkat edin. Merdivenin kurulmasında kurma yön ve şeklinin emniyetli olmasına özen gösterin, duvardan açıklığın merdiven boyunun en fazla ¼'ü olmasına dikkat edin. Boşluk taraflarında seyyar merdiven kullanmayın, bunun yerine korkuluklu sehpa tipi iskele kullanın.
21. Çalışırken aşağıda çalışan olup olmadığını kontrol edin, çalışanlar var ise iş planlaması talep edin veya önlem (sundurma vb.) aldirmeden çalışmaya başlamayın.
22. Karşılaştığınız aksaklık ve tehlikeleri derhal ekip şefine veya ilgililere bildirin.
23. İş arkadaşlarınızla daima uyumlu çalışın ve yardımlaşın, sorunları büyütmeden amirlere aktarın.